

お知らせ

「リンナイ製小型湯沸器による一酸化炭素中毒事故について」

平成19年2月7日、神奈川県において、リンナイ製の開放式小型湯沸器（不完全燃焼防止機能付き）による一酸化炭素中毒事故が発生しました。過去の事故事例の調査から同機種及び類似機種では、過去に4件の死亡または負傷事故が発生していることが確認されました。

リンナイでは現在原因究明と消費者への注意喚起を行っておりますが、会員の皆様におかれましても、該当機種の点検を行うとともに、開放式小型湯沸器などお使いのお客様に対し、使用の際には必ず確実に換気を行っていただくよう注意喚起をお願いいたします。

「対象型式」

- ・RUS - 5RX （1991年7月～1994年3月製造）
- ・RUS - 51BT （1994年5月～1997年1月製造）

「リンナイお問合せ窓口」

フリーダイヤル 0120-885-587